Message ID: **1412** Entry time: **4/18/2021 4:49:52 AM**

Operador:	Carlos Flores
Fecha:	17/Apr/21
Turno:	Noche
Consumiendo barco #:	CSL Metis
Pila:	Norte

U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0.0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0.0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	0.0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0.0	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Volteo:	0.0	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0.0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0.0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0.0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	0.0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0.0	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Volteo:	0.0	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0.0

Trail:	4/18/2021 4:49:29 AM by Carlos Flores // 4/18/2021 5:09:13 AM by Carlos Flores //

```
Seguridad: Nada que comentar.

_____________________________________________________________________
Ambiente: sin comentarios.

_____________________________________________________________________
Operaciones:
 Llenado de los silos de las unidaes 1 y 2.
_____________________________________________________________________
Operadores en Turno: Carlos Flores , Teofilo Cedeño, Sebastian Mora.

_____________________________________________________________________
Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

 Inicio:19:00            Final:05:00          Estatus de pilas de carbon:
 U1-A : 8.80             U1-A : 1.50          A norte: Reclamando
 U1-B : 2.00             U1-B : 1.40          B sur:   Pila nueva.
 U1-C : 8.00             U1-C : 0.60
 U1-D : 2.00             U1-D : 2.00 F/S

 U2-A : 0.50             U2-A : 0.20
 U2-B : 2.10             U2-B : 2.10
 U2-C : 2.10             U2-C : 1.40
 U2-D : 4.40             U2-D : 3.80
_____________________________________________________________________
Estatus de la Cancha de Carbon: Sin novedad por el momento.

_____________________________________________
Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:  B                      Grupo Reclaimer Train: A

_____________________________________________________________________
Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
Detector de metal activado 3 veces.
_____________________________________________________________________
Notas: Unidad 1 molinos en servicio 1A,1B,1C
       unidad 2 molinos en servicio 1C por el momento.
       El señor olvenis informo que cambio los cables de las grua 2 y 3 de planta de c

_____________________________________________________________
```

Página inicio